

Bomba sumergible AL-KO Dive 6300/4

El autor an no tiene una bomba para el error.

El principal inconveniente es que trabaj exactamente dos temporadas y muri. El motor est tapado.

No apto para agua potable

Todava no lo he encontrado

no cumpla con las caractersticas declaradas

al tercer da, la vlvula antirretorno se arrug - acurrucado en un tubo. la vlvula es similar a un corcho de cerveza, pero de goma. Tuve que cambiarlo por uno real, supuestamente italiano - grande, metlico