

DVR Inspector Hook

a veces se congela en el invierno. reinicias y vas ms all y no tienes que llevarlo a casa para calentarlo !!!!!!!

No lo encontr. Una vez se colg en el fro, pero se restableci perfectamente a travs del reinicio regular y ya no se entreg.

No hay quejas sobre el dispositivo en s. Hay quejas sobre la fijacin al vaso (ventosa). Hubo casos en que en el verano, ms bien por el calor, se despeg solo y la grabadora de video cay al piso del automvil. Tuve que asegurar cuidadosamente el dispositivo con una cinta al espejo retrovisor.))

El sensor de impacto es demasiado sensible, en los ajustes ms dbiles obstruye la memoria de la tarjeta automticamente, ahorrando grabaciones de video innecesarias, tuve que desactivar esta funcin.

Cable de alimentacin largo (apenas colocado debajo de la piel), se congela por la noche en invierno si se deja en el coche)

Incluso con el nivel mnimo de notificaciones, golpea los odos muy fuerte. Tuve que pegar un trozo de cinta aislante encima del altavoz.

Al volumen mnimo, todava chirra fuerte. El ngulo de visin de la pantalla le permite verla solo para el conductor y solo para el volante izquierdo. La pantalla de la derecha no es visible. No hay cables para cableado oculto en el paquete. Precio.

No hay tarjeta de memoria incluida, el ngulo de visin an es pequeo, no reacciona a todas las cmaras (probablemente necesita actualizar el firmware), el precio es un poco caro (desde 8000 rublos). No existe un modo de operacin universal, te atormenta cambiar de modo cuando los asentamientos se combinan con la carretera. No se han encontrado otras deficiencias todava. Un ao despus, los sujetadores volaron del vidrio, justo en el fro

Unidad flash mxima de 32 GB (en la configuracin mxima, alrededor de 1,5 horas). El cable es un poco corto para una conexin oculta. En mi Lanos espalda con espalda. Otro sera de 0,5 metros y sera absolutamente hermoso

Las patrullas mviles y las trampas en los arbustos no se toman por adelantado, todo el tiempo chirra en algo. No me acostumbro a sus advertencias, ve radares por todas partes.

La calidad es asquerosa, en la tienda el primer ejemplar que comprobaron no encenda, lo manipularon durante unos cinco minutos y accedieron a desempaquetar el segunda caja.

Comprobado - funciona. Recogido e instalado. Salida con I durante una semana: la pantalla se puso rayas blancas, no se cay, no hizo nada malo con ella.

Qu puedo decir, mediocridad en todos los aspectos? El detector de radar en I simplemente saca el cerebro: no pierde un solo automvil que se aproxima con un detector a bordo, siempre chirra, as como muchas otras interferencias. Videoreg escribe video con pausas de 5 segundos entre clips. El video no est claro, creo que la matriz pequena est "estirada" a una resolucin ms alta.

La calidad es asquerosa, en la tienda el primer ejemplar que se revis se neg a encender, estuvo unos cinco minutos con I y accedi a desempacar la segunda caja. Comprobado - funciona. Recogido e instalado. Salida con I durante una semana: la pantalla se puso rayas blancas, no se cay, no hizo nada malo con ella.

Qu puedo decir, mediocridad en todos los aspectos? El detector de radar en I simplemente saca el cerebro: no pierde un solo automvil que se aproxima con un detector a bordo, siempre chirra, as como muchas otras interferencias. Videoreg escribe video con pausas de 5 segundos entre clips. El video no est claro, creo que la matriz pequena est "estirada" a una resolucin ms alta.

La calidad es asquerosa, en la tienda el primer ejemplar que se revis se neg a encender, estuvo unos cinco minutos con I y accedi a desempacar la segunda caja. Comprobado - funciona. Recogido e instalado. Salida con I durante una semana: la pantalla se puso rayas blancas, no se cay, no hizo nada malo con ella.

Qu puedo decir, mediocridad en todos los aspectos? El detector de radar en I simplemente saca el cerebro: no pierde un solo automvil que se aproxima con un detector a bordo, siempre chirra, as como muchas otras interferencias. Videoreg escribe video con pausas de 5 segundos entre clips. El video no est claro, creo que la matriz pequena est "estirada" a una resolucin ms alta. Recogido e instalado. Salida con I durante una semana: la pantalla se puso rayas blancas, no se cay, no hizo nada malo con ella.