

Chimenea eléctrica Dimplex Juneau

Sin calefacción

falta de función de calefacción

Comprado en Año 2013 y desde entonces ya se ha roto dos veces, y el desglose es el mismo. El plástico del generador de vapor estalla e inunda el tablero. Reparación de más de 10 mil rublos.