

# Interruptor D-Link DES-1210-28

No hay firmware extremo

Se ha ido un lote con muchos defectos

Adems, no es la fuente de alimentacin que podra repararse la que se quema, sino la memoria del interruptor. A pesar de que el resto de los conmutadores D-link no se quemaron y ningn dispositivo en la oficina donde 50 PC no se quemaron por una tormenta elctrica

no se encontr