

Sierra Makita LB1200F

1) Vibración a altas velocidades (tratado por consejo de los propietarios de un foro especial) 2) Las poleas requieren un ajuste fino (aunque esto es un perfeccionismo, no interfiere con el trabajo) 3) El transportador cuelga y requiere una "lima", pero esto es curable 4) Guías de cojinetes (sí, esto tiene ventajas y desventajas porque puede crear dificultades cuando se trabaja con madera resinosa o sin secar - el aserrín se pega a los cojinetes) pero si lo desea, simplemente puede reemplazarlos con "galletas" 5) Peso. Una de las sierras de cinta semiprofesionales más pesadas (si no la más pesada). Para algunos, esto es una ventaja.

El mecanismo de tensión de la cinta es débil, hecho de aluminio, por lo que falla incluso antes de un mes.

1. Vibración 2. Poleas de transmisión de correa curva 3. Servicio Makita. 4. La parada de transporte cuelga, no es realista cortar una línea recta.-217720-