

Sierra Metabo TS 254 600668000

La calidad está por debajo del estándar. Después de tres horas de trabajo muy moderado, el cojinete volvió a desarmarse por dentro resultando que los engranajes están hechos de metal con propiedades similares a la plastilina. No los he cambiado todavía. Una semana después de la reparación, el frenado desapareció y luego dejó de encenderse por completo.

La configuración de fábrica no es precisa. De acuerdo con la descripción y las revisiones, no verifiqué, como resultado, arruiné la pieza de trabajo, ya que a 0 grados del ángulo de desviación, en la vida real, la sierra tenía 86-87 grados. La manguera de extracción de polvo es corta. Habría que alargarla todo 20 cm. No hay llave para cambiar sierras en el kit, y sería muy bueno si este dispositivo estuviera equipado con otro disco, digamos multimaterial de Bosch. Ya que el normal es para un corte basto, aunque corta bastante limpio.

Imposibilidad de trabajar con Dado-sets. Aunque, a mi modo de ver, ni una sola máquina portátil funciona con ellos.