

Sierra AEG PS 216 L

Los ajustes de fábrica eran terribles, tuve que reconfigurar todo, pero después de un par de horas de manipulación es un placer usarlo, el láser ilumina la línea de corte de manera desigual. !

Baja precisión de corte como resultado de la desalineación de la hoja de sierra con las guías, marco de aluminio de baja calidad. Las divisiones de grados no corresponden al ángulo real, un error significativo llega hasta 45 grados..La aspiradora no cumple con su tarea. mucho polvo vuela hacia un lado.