

Refrigerador Atlant MXM-2826-90

pura mierda

Despus de seis meses, en el arranque y parada del compresor, algo metlico retumba. Apret todo lo que pude alcanzar, el traqueteo disminuy, pero no desapareci. Aunque en realidad no interfiere con la vida, quiero que no se le escape.

Pequeo MKATENCIN!! - Ergonoma "torpe": es demasiado difcil abrir la puerta HK!

Es deseable aumentar el congelador un poco ms alto

Una vez que lleg, y retumba como un tractor. Pens que estaba roto. Result que era el traqueteo de los estantes. Solo necesita tirar de ellos ligeramente hacia usted, y luego todo se vuelve normal. Pero esto rara vez sucede.

not found

No puedo decir nada malo despus de seis aos de funcionamiento

El material principal de la cmara es poliestireno, si alguien est interesado. Minska-10 (1977, reemplazo del compresor en 1992, muri en julio de 2012 despus de descongelar) se conserv el grande, encajado en el estante inferior como un nativo / En la fbrica, parece que los empacadores inteligentes decidieron arreglar el enchufe de alimentacin y lo pegaron con un pasador desde arriba en la rejilla del radiador. Bueno, a la gente no se le ocurri que algo podra presionar la pared de la caja y presionar el tapn en la pulpa del aislamiento trmico de la pared del refrigerador con un radiador, pero presion y presion. Creo que al enchufe, radiador y pared no les gust mucho esta idea. Es bueno que el enchufe y el radiador conserven su integridad externamente, y la abolladura en la pared no es profunda, el dao a la superficie es insignificante, y todo esto est desviado del usuario hacia la pared.

-Stands in the habitacin, por lo que el ruido a veces es molesto, -el estante para botellas en la puerta rebot casi de inmediato, plstico demasiado delgado...

Escarcha en la pared trasera, que se congela, luego se descongela y se drena. Si te paras a un metro de distancia, peridicamente puedes escuchar el murmullo en los tubos. A 3 metros casi no se oye nada.

A veces hace ruido, chasquidos de rel cuando se enciende y se apaga el compresor, hay pocos estantes en la puerta.