

Neumticos Cooper Zeon 2XS 255/35 R19 96Y

1) Comportamiento de surcos inestables a velocidades superiores a 130 km/h. Despus de aumentar la presin en las ruedas de 2,5 a 2,8 atm. mejor, pero el Michelin Pilot Sport PS2 de fbrica todava se comporta mucho ms estable en la rutina. Probar a subir la presin a 3 atm., tal vez mejore. En carreteras sin pista el comportamiento es satisfactorio, pero el Michelin sigue siendo ms estable a 200+ km/h. Por otro lado, a un precio 2 veces menor que el Michelin Pilot Sport PS2 y un agarre en carretera comparable, tal comportamiento en baches es perdonable. El estilo de conduccion es ordenado. Sobre pavimento mojado a una velocidad de 80 en la carretera, casi salgo volando, no se sostiene en absoluto. Y si tambien vuelas fcilmente por la pista! Se desgasta muy rpido. no alcanza para 15 t.km. El estilo de conduccion es normal. Desgaste desigual en el centro y en los bordes.

Los neumticos apestan, decir que son duros no es casi nada que decir, roble es la palabra adecuada para ellos, no puedes sacar el coche de la rutina ni siquiera en pequeos baches. Mal equilibrado. A una velocidad de ms de 150 en la carretera, el automvil se vuelve menos manejable: comienza a tirar un poco, por as decirlo, a los lados. En la ciudad, este es generalmente el pico ms alto de acrobacias areas. Adems, el precio no es pequeo. En la ciudad, este es generalmente el pico ms alto de acrobacias areas. Adems, el precio no es pequeo. En la ciudad, este es generalmente el pico ms alto de acrobacias areas. Adems, el precio no es pequeo.