Pistola de calor Ballu BKX-7

el cable es corto, pero es bueno que exista en absoluto ... por supuesto que traqueteaba por la noche, durante el da no prestaron atencin

Rara vez sucede que se sobrecalienta.

Todava no

Clulas pequeas en la parte posterior estn obstruidos con polvo. El ventilador simplemente va vestido en el eje y no est fijado con nada.

Aunque el cable es un metro ms largo

Un cable con 3 pines en lugar de un enchufe

A menos que el cable sea un poco corto

No encontrado.

Es difcil de decir. Cierto. Estoy escribiendo una segunda resea despus de un uso prolongado.

Suena un poco, pero casi todo el mundo tiene ese inconveniente donde hay un ventilador

mala calidad de construccin, los tornillos estn torcidos en la caja, componentes de baja calidad

Retumbos bastante fuertes

Se teme que la pintura se desmorone en un ao.

Ruidoso

el cableado no resiste

no