

Pistola de calor Ballu BKX-7

el cable es corto, pero es bueno que exista en absoluto ... por supuesto que traqueteaba por la noche, durante el día no prestaron atención

Rara vez sucede que se sobrecalienta.

Todavía no

Clulas pequeñas en la parte posterior están obstruidos con polvo. El ventilador simplemente va vestido en el eje y no está fijado con nada.

Aunque el cable es un metro más largo

Un cable con 3 pines en lugar de un enchufe

A menos que el cable sea un poco corto

No encontrado.

Es difícil de decir. Ciertamente. Estoy escribiendo una segunda reseña después de un uso prolongado.

Suena un poco, pero casi todo el mundo tiene ese inconveniente donde hay un ventilador

mala calidad de construcción, los tornillos están torcidos en la caja, componentes de baja calidad

Retumbos bastante fuertes

Se teme que la pintura se desmorone en un año.

Ruidoso

el cableado no resiste

no