

Fuente de alimentacin Chieftec A-90

Se quem despues de un ao y medio

Dir que no!

TERRIBLE COOLER. Cmo podra instalarse un enfriador as? En el momento del 29/04/2020, no cuesta 2000 UAH. Su precio es de la fuerza de 1400. Comprado en 2019 por 1750

Un ventilador en una manga en lugar de un cojinete. La envoltura de alambre parece haberse derretido de botellas de plstico y es desagradable al tacto. Cables duros, difcil de manejar. Plstico muy duro de los conectores de alimentacin, da la impresin de que puede romperse por impacto o uso descuidado.

el ventilador debe ser reemplazado inmediatamente, despues de 1 vuelta en l empieza a hacer un zumbido y no un crujido fuerte, que no es agradable

ruidos, reducciones, zumbidos, cables desconectables. solo 230: resulta que solo funciona con 230 voltios, es decir se requiere un estabilizador.

La forma de los conectores de cable desmontables en el lado de la fuente de alimentacin es completamente idntica a la de la serie A-135, pero al mismo tiempo, el pinout es diferente (con el mismo conjunto de cables). En mi caso, la falta de atencin al reemplazar un chieftek con otro cost la vida de dos discos duros.

A veces, chirridos.

Los cables son demasiado duros. Falta de cables.

Ruidoso hasta 200 vatios de carga (1200 rpm), y con una carga superior a 200 vatios, seguir apareciendo un chirrido! Cables muy resistentes, fciles de daar cuando se retuercen (1 contacto salt del chip sata, la experiencia de ensamblaje es rica, por primera vez que encuentro tales cables duros) y como ya se mencion: mnimo un conjunto de cables-1 doble para una tarjeta de video (sin la capacidad de ensamblar un sistema de dos tarjetas de video si ambos tienen conectores de alimentacin de 2 6/8 pines, no es crtico para m) + 2 sat y 1 molex (4-pin), como resultado, en el bloque 2 conectores sin usar (solo 1 para video y 1 para sata, considerando el precio).

Ninguno.

Equipo insuficiente

Qu? No hay ninguno en l

No prepara caf). No hay ninguno.

Se incluye un cable PCI-E (para dos chips) y tres cables molex, sata. Dos salidas en la fuente de alimentacin permanecen sin usar! El soporte de Chiftek no recomienda el uso de cables de terceros y no suministra consumibles a Rusia. Entonces quedan dos salidas sin usar.