

Altavoces del ordenador Microlab Solo 9C

sonido de no muy alta calidad, fonita a un cierto volumen (a 30 fonita a 31 no fonita, etc.) falta el cuerpo (necesita ser pegado) botn de apagado en la parte inferior en la parte de atrs

NO LOS QUE ENTIENDEN ENTENDERN.

Menos que no hay entrada USB. Ahora el precio muerde, hace un ao lo compr por 13 tr. cuando estn en silencio)- Control remoto (como todos los dems)- Los pies de goma transmiten graves al suelo

IR dbil. peridicamente a diferentes niveles de volumen.

Calidad de construccin! Terrible control remoto! Receptor de infrarrojos ajustado! Bueno, haz que estos parlantes sean ms caros por 5-7k! Reemplaza este maldito control remoto! Haz una mejor construccin, usa mejores materiales! Y la gente comprar y elogiar este sistema !!!

No s, no tena suficiente volumen...

la ubicacin del receptor IR en la parte inferior (a cualquiera le gusta). en general, es mejor levantarlo a 40-50 centmetros del piso (pngalo en algo) o en el piso y lejos de usted (el sonido es direccional!). la sujecin de las mallas quera ser ms cmoda y fiable (como la mayora de los Microlabs) tener cuidado al quitarlas y ponerlas (para no doblar las patas de las mallas). a travs de la ptica por encima de 24.bit 48khz distorsin (deficiencia dudosa). No puedes ponerlo en una pared estrecha, el inversor de fase est en la parte posterior. Hubo un silbido de un altavoz.

Montaje de mala calidad, un fondo perceptible que ocurre peridicamente, la calidad del sonido deja mucho que desear (muchos graves, casi ningn rango medio!, seal de control remoto dbil, olor a chino barato plstico

Receptor IR defectuoso,