

Impresora multifuncin Brother DCP-L2520DWR

La pequeña capacidad de los cartuchos originales y el precio de los mismos muerde. Por lo tanto, incluso antes de completar la puesta en marcha original, lo retiré y lo dejé a un lado, en caso de que de repente ocurra un caso de garantía y tenga que llevar el MFP al servicio. Y entonces usamos el análogo de ColorWay. La calidad de impresión es casi la misma, el kilometraje hasta el repostaje es el mismo y el repostaje en sí es económico. En principio, la red está repleta de guías sobre cómo recargar los cartuchos por tu cuenta, así que "tener en mano"!)) El escáner no funciona bien con objetos que no se pueden presionar contra el cristal, por ejemplo, con el interior de folletos gruesos. Sin cable USB

cartucho! es difícil, pero es suficiente para un máximo de 400-500-600 páginas. Para una oficina pequeña, esto es menos de un mes de trabajo. Y el cartucho cuesta: alrededor de 5000 rublos

piensa durante mucho tiempo en la primera impresión, ruidoso, la pantalla no tiene retroiluminación, no sé los demás, pero a menudo me sale un "atasco de papel" aunque no hay atasco, reinicio y todo funciona.

1. Tuve que jugar con la instalación de controladores en Windows Vista antiguo. Durante la instalación automática de las utilidades y los controladores desde el CD suministrado, hubo un problema con el controlador de la impresora: el sistema dio un error 0x00000704 (mientras que las utilidades y el controlador del escáner se instalaron normalmente). El problema se resolvió simplemente: el controlador de la impresora se instaló manualmente: Panel de control ->

Impresoras ->

Instalación de la impresora ->

Agregar una impresora de red, inalámbrica o bluetooth. La ruta para buscar el controlador es el CD incluido. Interactuó con el servicio de soporte por correo electrónico (ofrecieron esta opción de instalación). Ahora todo funciona bien, pero, como dicen, el sedimento permanece. 2. Diseño anticuado. Es cuestión de gustos, pero a mí no me gustó mucho. Además, por las imágenes en Internet podrás pensar que es completamente negro. De hecho, solo la parte superior es negra y las paredes laterales son de color gris oscuro).

La enorme caja apenas cabe en el maletero del crossover))

La pantalla no tiene retroiluminación. Pero esto no es nada.

1) Pantalla 2 en minúsculas (no jugar al Tetris) y sin retroiluminación (no es romántico) 2) Llevé mucho tiempo configurar la impresión desde un teléfono Android (se decidió solo después de instalar el software desde Play Market) 3) Lo puse en el estante superior, no puedo alcanzar la pantalla y ver lo que está escrito allí =))) 4) Mi esposa dice que esto es magia y demonismo, que no puede funcionar sin un cable... =(

Ruidoso durante el funcionamiento. No hay retroiluminación en la pantalla, lo cual es un inconveniente.

Se incluye un cartucho con una capacidad declarada de 700 páginas, que está lejos de la verdad. Después de imprimir 250 páginas, el brillo y la claridad de la impresión disminuyeron notablemente, lo que indica que es necesario pedir un cartucho nuevo. La capacidad de incluso un cartucho extendido es casi la mitad de la capacidad de un cartucho de impresora HP extendido de hace 13 años. Las desventajas incluyen cierta inflexibilidad de la configuración de escaneo: no puede cancelar la apertura automática del documento escaneado en ninguno de los programas.

papel dañado, entonces se convierte en un líder en términos de glotonera. El soporte no responde como se esperaba... no responde en absoluto. La impresión declarada a través de Internet no es compatible con Rusia

Pequeño volumen del cartucho. Después de 2 semanas, pide un reemplazo, Samsung SCX-4725 función durante aproximadamente un mes.

- Nivel de ruido por encima del promedio- Imprime lentamente en la impresión duplex- No hay suficiente memoria en la placa (en un PDF de 500 páginas se vuelve astral)- No hay luz de fondo en la pantalla (este es el caso de casi todos en este segmento de dispositivos)- No incluye cable USB (puede ser necesario para configurar una conexión Wi-Fi)

- Me gustaría una mejor calidad de escaneo- Los controladores incluidos en el disco no son relevantes- dimensiones (aunque para la impresión a dos caras es normal.)- no incluye cable USB- un poco más ruidoso que los análogos

No pude configurarlo yo mismo, no es tan fácil. Pero el administrador hizo todo rápidamente. No me gusta el diseño anticuado. Pero no importa si no tengo problemas con él.

no encontrado todavía, si los hay, lo agregaré a la revisión

no encontrado