

Humidificador Wild Wind S-410

1. Inconveniencia del golfo de agua2. Cierta inaccesibilidad para el lavado mecánico (no todo se lava con productos químicos, a veces solo hay que limpiarlo)3. Fuga de tableros: de alguna manera, la humedad ingresa al espacio de control con el tiempo y en un buen momento se produjo un cortocircuito (bueno, sin muchos fuegos artificiales)

no es hermético

no hay filtros a la venta

calidad plástica, aumenta la humedad en un máximo del 10 por ciento, comenzó a filtrarse después de un mes.