

# Humidificador Polaris PUH 3504

Un mes despues, el interior del refrigerador comenz a zumbiar, si antes funcionaba como una computadora porttil silenciosa, solo se escuchaban gotas de agua que caan de la tapa al recipiente, ahora zumba como una computadora vieja. Aparentemente es hora de devolver el humidificador!

El sistema de llenado de agua desde abajo (pero esto ya no es un inconveniente, sino solo una caracterstica del dispositivo), el color del matraz es muy oscuro y el nivel del agua no es visible .

La calidad de construccin es 4-.Solo dos modos: 1 - dbil, 2 - muy fuerte. 1 modo es dbil. En el modo 2, en la primera noche, desde una mesita de noche de 50 cm de altura, se roci un charco de 50x30 cm de tamao sobre el piso, como resultado, el laminado se hinch en las costuras. Ahora lo ponemos ms alto. No del todo silencioso como escribe mucha gente: gorgotea bastante fuerte en series de varios gorgoteos, en el modo 2 aproximadamente 1 vez en 10-15 minutos, tambien hay un ligero ruido de gotas que caen (cascada), el ventilador est silencioso en comparacin con otros. No es posible cambiar la direccin del chorro de vapor. El agua en el tanque dura ms de un da en el modo 1, termina en 10 horas en el modo 2.

despues de 2 meses, el tanque comenz a tener fugas, as que estoy buscando un nuevo humidificador.

No se dio cuenta.

sin hidrostato

Seis meses despues, comenz a vivir su propia vida: se enciende, cambia a otro modo, se apaga y cada accin va acompaada de un chirrido repugnante y as toda la noche !!! !!

Todava no.

No. Eso s, si se verta agua sin desmontar, tapas, rellenos, pero como en una cafetera o un filtro de agua, desde arriba... Pero esto es fantstico. Una vez al da, puedes hacer la operacin.

en el segundo modo hay mucha agua en el suelo

no (aunque probablemente me gustara el sonido del "pico" cuando presionas el botn tctil para hacerlo ms silencioso, es decir, tarde en la noche - este "pico" parece muy fuerte)

- No se puede decir que sea silencioso. No puedo escuchar el ultrasonido, pero hay un leve zumbido del ventilador. No es crtico, puedes dormir, pero est ah. - Vert agua de un filtro (un giser con tres filtros grandes, incluso para ablandar el agua), pero el aire es como niebla, hay una capa

blanca en el muebles y el espejo. Si lo llena exclusivamente con agua destilada, se arruinar. -  
Despus de una noche con l, comenz a toser, y bastante fuerte. O es un esputo viejo que sale, o  
estoy tosiendo sales de calcio... No es lo suficientemente agradable. - Es inconveniente llenar el  
agua (se vierte desde abajo): quit la tapa (gotea agua), volte el tanque (gotea agua), desenrosqu la  
tapa, vert agua, lo torc , le dio la vuelta, instal la tapa.

Dej de funcionar correctamente durante 2 semanas. Se apaga espontneamente.

Sonido, pero te acostumbras rpidamente, no interfiere con el sueo.

no hay funcin de "autollenado de agua"))))))))))

bueno, si encuentras fallas, entonces para llenar el agua hay que darle la vuelta a la parte de arriba,  
me gustaria mas opciones para el color de la funda