

# Sierra Intertool Storm WT-0645

- debido a la alta compresin y volumen del cilindro, la sierra arranca con un esfuerzo considerable. Pero hay una base para facilitar el arranque, as que se necesitan 3-4 tirones para uno fro, y se empieza desde el primero para uno caliente. - No not ms defectos.

Desventajas: esfuerzo significativo. Pero hay una base para facilitar el comienzo, por lo que se necesitan 3-4 tirones para uno fro, y comienza desde el primero para uno caliente. - No not ms deficiencias.