

Sierra Metabo KGS 216 M 619260000

Los ngulos no coinciden con ninguno, no se pueden calibrar, no hay plano base ni plataforma giratoria, el cable es quebradizo, los botones de encendido/apagado de la luz y el lser fallan rpidamente

Inclinacin hacia la derecha lado posible slo dos grados. No dir que es necesario con tanta frecuencia, pero cuando se necesitaba, surgan serios inconvenientes.