

Sierra Metabo KS 216 M Lasercut 619216000

indicado arriba

No hay un segundo mango en la parte superior

Solo el dcimo da desde la adquisicin (no funcion mucho), el lser dej de funcionar y la luz de fondo parpade. Hay un centro de servicio para la ciudad de Krasnoyarsk, abierto de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. Hasta que trat de traerlo para repararlo, no puedo dejar el trabajo ..

El rayo lser y la lnea de corte de la sierra no coinciden. Necesita ser ajustado. Pero despues de 30 minutos. la sierra (este es el tiempo puro de "mquina" de la sierra), el lser dej de funcionar. Por supuesto, tengo una garanta, pero el alboroto con la entrega de la sierra de la casa de campo, luego su entrega al centro de servicio, luego la espera de reparaciones, luego, tal vez, un mensaje del s / c de que no hay s/h todava, etc., etc. Es molesto. Adems, esto, como debe entenderse, es una enfermedad de este modelo. Y necesito la sierra ahora, para la cual fue comprada.

se rompi el primer da de uso, las sierras, si no se controlan, sus propios pernos, no se aprieta nada, en el segundo da de trabajo, despues de la reparacin, el lser muri

Una semana despues, el lser dej de funcionar, dos meses despues, la luz de fondo.

El motor tambien funciona "duro", en comparacin con mi amoladora angular (BOSCH, versin de 1994) con un motor de aproximadamente la misma potencia.

Despues de seis meses, el cojinete aull y el bastidor revent.

El motor funciona demasiado "fuerte", en comparacin con mi amoladora angular (BOSCH, versin de 1994) con un motor de aproximadamente la misma potencia.

La plataforma se flexiona un poco cuando se coloca en un ngulo de 45*. pero esto tiene solucin y no es crtico.

pequeo, la descripcin de la solucin est aqu: en comparacin con mi amoladora (BOSCH, versin de 1994) con un motor de aproximadamente la misma potencia.

Despues de seis meses, el cojinete aull y el bastidor revent.

El motor funciona demasiado "fuerte", en comparacin con mi amoladora (BOSCH , versin de 1994) con un motor de aproximadamente la misma potencia.

La plataforma se dobla un poco cuando la colocas en un ángulo de 45°. pero esto tiene solución y no es crítico.

pequeño, la descripción de la solución está aquí: en comparación con mi amoladora (BOSCH, versión de 1994) con un motor de aproximadamente la misma potencia.

Después de seis meses, el cojinete aulló y el bastidor reventó.