

Depiladora Braun FaceSpa 830

El dispositivo funcionó correctamente por primera vez con la batería incluida, la esposa no tuvo quejas. Cuando llegó el momento de reemplazar la batería, descubrió que la batería tenía fugas y su contenido disolvió el plástico de la cubierta, después de lo cual las abrazaderas delgadas simplemente se desmoronaron, la placa conductora también se oxidó. Después del calvario con la búsqueda de un centro de servicio que se hiciera cargo de la reparación de este dispositivo de "microprocesador de alta tecnología", 3 semanas de espera para la conclusión, recibimos una respuesta de que nosotros mismos somos los culpables de la avería, preguntamos por 1100 rublos por una cubierta nueva

Mal plástico, la cubierta de baterías se desmoronó cuando se abrió. Parte del plástico está pegado con la batería. la tapa cuesta 1000 rublos.

Mal plástico, la tapa de la batería se rompió, se desmoronó al abrirla. Parte del plástico está pegado con la batería. la cubierta cuesta 1000 r.