

Bomba de superficie Sprut MRS4

Acostado sobre ladrillos en un pozo. El estator est podrido desde abajo (la carcasa de refrigeracin est pintada de silumin) Como resultado, el devanado se quem. Se han abierto muchos centros de servicio SPRUT, pero ninguno funciona! Es imposible comprar un estator. Puedes rebobinarlo, pero no hay proteccin trmica y no hay carcasa de silumin.

No encontr ninguna deficiencia en el funcionamiento de la bomba en s. Con un uso tan intensivo. Y en condiciones difciles, se encuentra en una mina de 2,1 metros de profundidad, con una humedad constante y una diferencia de temperatura de +2 grados en invierno a +30 en verano.