

Bomba de circulacin DAB Pumps VA 35/130

An no

funcion godi quemado, en el servicio dijeron sobrecalentado, es necesario mantener la temperatura ms baja

No

calidad muy inestable, a partir de un lote las bombas pueden traquetear, o pueden funcionar perfectamente.

Mucho podra cambiar en 12 aos.

Funcion durante un mes, despus de eso dej de bombear agua, es decir funciona, pero no bombea.

pesado.muy ruidoso

no detectado