

Bomba de circulacin DAB Pumps VA 35/180

An no

funcion godi quemado, en el servicio dijeron recalentado, es necesario para mantener la temperatura ms baja

No

calidad muy inestable, a partir de un lote las bombas pueden traquetear o pueden funcionar perfectamente.

mucho podra cambiar en 12 aos.

Funcion durante un mes, despus de eso dej de bombear agua, es decir funciona pero no bombea.

pesado.muy ruidoso

no detectado