

Bomba de circulacin DAB Pumps VA 55/180

An no

funcion godi quemado, en el servicio dijeron que se recalent, se es necesario mantener la temperatura ms baja

No

calidad muy inestable, a partir de un lote las bombas pueden traquetear, o pueden funcionar perfectamente.

mucho podra cambiar en 12 aos.

Funcion durante un mes , despus de eso dej de bombear agua, es decir funciona pero no bombea.

pesado.muy ruidoso

no detectado