

Congelador Gorenje FN 6191 CW

no se dio cuenta en esta etapa

bastante alto (185 cm).

Todos

1. Trabajé durante 1,5 meses. El generador se quemó. Falta la mitad de los alimentos congelados. 2. Pieza ordenada, pasaron dos semanas sin llamada, sin detalles. Sin realimentación. 3. Tras contactar con la primera carta, la empresa respondió rápidamente, tras aclarar dudas - silencio, también durante más de una semana. Es decir, esta empresa no está orientada al cliente. Como resultado, no hay congelador, no se sabe cuándo funcionará, pero la gran pregunta es si se necesita ese equipo que se descompone después de 1,5 meses de trabajo. A pesar de que no eligieron un modelo barato.

Escuché sobre un fuerte efecto de vacío incluso antes de la compra, pero no pensé que realmente podría ser tan notable. En climas cálidos y húmedos, cuando el aire caliente ingresa a la cámara, se enfría allí y, además, pierde toda la humedad. La puerta es succionada de manera que la esposa la abre con gran dificultad. Y, según tengo entendido, este problema ocurre en casi todos los propietarios. Era realmente imposible hacer algún tipo de válvula que no permitiera la autoevacuación de la cámara? Bueno, el precio sigue siendo alto. Aunque si miras objetivamente, entonces los modelos con No Frost son mucho más baratos y no pasan.

Contenedor de hielo extra