

Bomba de circulacin Sprut LRS 25-4S-180

Ruidoso a alta velocidad. Al final de la temporada actual de calefaccin, comenz a cerrarse y luego "ladr".

No haba adaptador ni cable de conexin en el kit.

No lo encontr.