

Bomba de superficie Karcher BP 2 Garden

funcion durante 8 meses

funcion durante 8 meses

funcion durante 8 meses

Durante el periodo de garanta, el sensor de alta presin fall y se encendi en modo continuo Despues de que la mquina no encendi

encendi 3 veces y la bomba se descompuso