

Mquina de coser/remalladora Baby Lock Evolution

Sin repuestos, sin soporte en Rusia.

1. Comienzo muy brusco y gil. Y la velocidad de costura es bastante alta incluso si pisa ligeramente el pedal. El modelo ms nuevo tiene control de velocidad, pero el precio es mucho ms alto. 2. La elevacin del prensatelas es mnima en comparacin con la mayora de las otras mquinas. Esto no es muy conveniente si planea coser de una variedad de telas y no piensa en su grosor. 3. Pie muy grande, lo que hace que sea especialmente difcil pasar por una curva. Debe coser lugares difciles manualmente, desplazando el volante, levantando constantemente el pie y girando la tela. Y un pie grande + alta velocidad = es conveniente coser solo en lnea recta, y aun as no siempre. Como opcin, hay un pie transparente, que cuesta mucho y tambin es grande. 4. Puntada de cobertura. Como saben, a menudo procesan cuellos de botella: mangas, incluidos los detalles de la ropa de los nios. Entonces, dado el tamao de la pata, no logr hacer esto. El pie es ms grande que el dimetro de la manga de la chaqueta, no se puede empujar fsicamente. Solucin: compre un pie especial, que de nuevo no es barato. 5. Las instrucciones estn escritas con errores tipogrficos y errores, por lo que debe tener cuidado. 6 Gran cantidad de costuras, que se obtienen principalmente debido a la capacidad de combinarlas. Pero, para ser honesto, no est muy claro para qu propsitos se pueden usar estas combinaciones. Escrito para decoracin. Bueno, tal vez... Las instrucciones tambin dicen que todas las combinaciones de puntadas y los ajustes correctos para ellas se pueden encontrar en las pginas 88/89. Y las instrucciones son 87 pginas! 7. Otro pequeno detalle, tal vez a alguien le venga bien. Hay una puntada de 5 hilos bastante popular, que simultneamente une y superpone la tela. Por lo que su tamao mnimo es de 10mm. Para m, esto no es muy conveniente, en algn lugar me gustara hacerlo ms estrecho. Pero el mximo de 16 mm, del que Baby Lock est muy orgulloso, porque este es el ms ancho que existe ahora, la diferencia entre 10 y 16 mm es la distancia entre la cadena y la costura overlock.

Lo unico que queria era una plataforma mas ancha, como el nuevo modelo. Cuando trabajo con una puntada overlock, todo est en orden, pero con una costura de puntada, que no siempre va a lo largo del borde, quiero un poco ms de espacio entre la manga y la mquina. Si un producto grande est hecho de tela densa, esto crea un pequeno inconveniente, tiene que empujar la tela. Pero en general, esto no es crtico. Un poco de destreza y todo sale bien.

El bloque para conectarse a la red se ha soltado, no est claro cmo cuidar la mquina y, ms especficamente, su lubricacin. La costura overlock estrecha se curva fuera de la tela, bueno, tal vez no tengo la habilidad suficiente para este tipo de costura. El precio no es pequeno!

Debes leer atentamente las instrucciones. No entiendo la lgica detrs de las instrucciones.

En curso: 1. No soy muy bueno en: - 90* activa la puntada de cobertura - se salta la puntada- las esquinas de la costura overlock - hay una "laguna" - la puntada enrollada a menudo salta durante

el procesamiento bordes con un radio pequeño (convexo y cncavo menos de 10 cm) especialmente en telas finas y prendas de punto. Pero tal vez tengo manos de gancho, porque a veces esto no sucede. Incluido: 2. Un pie grande, detrás del cual es muy difícil ver qué y dónde se cose. La salida es comprar un pie transparente, que también era un problema. No sé cómo es ahora, pero hace cinco años tuve que pedir over the hill. 3. La ausencia de un pie pequeño para coser con cadeneta y punto de cobertura. 4. La ausencia de una bolsa para recoger la basura.

no y no puede ser! la calidad es excelente los japoneses van a caballo como siempre!