

# **Multiherramienta Einhell Home TH-MG 135 E**

Terrible equipo. 1. la pinza para el taladro result ser defectuosa y se desequilibra durante la operacin. 2. Todas las boquillas con esmeril, como me pareci, tienen el mismo tamao de grano y salen volando constantemente del soporte. 3. Los discos son frgiles, as que tenga mucho cuidado al usarlos.

La trenza del eje flexible se rompi, casi sin funcionar.