

Neumticos Triangle TR757

china

Todava no.

Todava no.

Un poco de ruido durante el rodaje

Un pequeno parloteo a toda velocidad por la carretera... estabilidad direccional a 4 ku.

40% de los sementales perdidos durante el primer invierno

ninguno

por debajo de -25 se broncean un poco y se necesita equilibrio adicional despues de 5000 carreras