

Cargador Bosch C3

No

Una batera puesta a cero no carga. Pero puedes sortear esta deficiencia. Conectamos 3 bateras 18650 en serie, conectamos este conjunto a la batera en paralelo y comienza a cargar. 18650 se puede apagar inmediatamente.

Dispositivo extremadamente poco confiable, el botn del interruptor dej de funcionar. Soporte de servicio deficiente.

La terquedad alemana para las bateras mal descargadas.