

Calentador de agua Gorenje GT 10 U

Recomiendo enfáticamente no comprar! Compramos dos calderas. El primer día, la válvula de la primera gote. Se necesitaron 3 días para tratar el problema de reemplazarlo. Después de 2 semanas, se encontró el mismo defecto en la segunda caldera. Nuevamente 3 días de negociaciones. A raíz de eso llegaron los garantes de "Gorenje", cambiaron la válvula y vuelve a fluir con ellos!!! Dijeron que van decenas de matrimonios! Las válvulas nuevas también están defectuosas, no hay nada que cambiar! Resultado: se tomó para tener agua caliente, no hay agua ni nervios. Y el precio no es el más barato!!!

Todavía no existen tales parámetros

Quemado.

Diseño endeble, cable corto

Diseño endeble, cable de alimentación corto

Debido a la falta de un termómetro en la primera. En la misma semana de uso, casi me quemé las manos. Pensé que mi esposa había usado toda el agua caliente y que el agua dulce en la caldera aún no se había calentado adecuadamente. Resultó, que el agua tenía una temperatura de más de 70 grados y solo una buena reacción permita evitar una quemadura. Después de eso, simplemente configure el termostato a una temperatura de calentamiento de 55-60 grados. Todavía está lo suficientemente caliente, pero al menos no se quema de inmediato. Si hubiera un termómetro, sería más seguro.

Sin termómetro. No puedo decir que interfiere mucho, pero sería mucho más conveniente con eso. Caro, pero no es una pena pagar por un hombre tan guapo y un buen precio.

Cantidad muy pequeña de agua caliente

no

no me di cuenta

no

No

Pequeño montaje

Cable muy corto y no est claro cmo reemplazarlo por uno largo... La vlvula de seguridad mira hacia arriba, lo que tambien considero un inconveniente. No hay botn de encendido/apagado. en el cuerpo.

No

matrimonio justo fuera de la caja