

Multiherramienta Dremel 200-5

El cuerpo torcido inmediatamente me llama la atención. La velocidad reducida se ha detenido. La boquilla para aserrar es curva, camina 1 mm cuando se gira.... necesitas tomar una marca...

Debido al corto periodo de uso, puedo decir un poco: Inmediatamente atrapa mi ojo en el primer uso, este es un interruptor de palanca: parece poco confiable (muy delgado), después de quitar 2 veces la lechada entre las baldosas debajo y el polvo se ha acumulado en l y ahora cambia mucho más apretado, no suavemente. Y el cambio en s (inicialmente) no está claro. Me di cuenta de que cuando se trabaja en una pared vertical (eliminación de lechada), el dispositivo casi absorbe el polvo. Durante el primer uso (quizás por el mismo polvo) noté una ligera chispa en las escobillas del motor. Además, en mi opinión, el cable de alimentación es un poco corto. Es normal para uso de escritorio, pero es un inconveniente en las paredes y debajo del techo, será mejor si es suave y largo como las tijeras profesionales)).