

Multiherramienta Dremel 8200-5/65

No incluido con el cable flexible del grabador.

Una batera, el mango auxiliar instalado no permite la conexin de accesorios usando el cuerpo roscado .

consumibles caros.

un perno de fijacin colgaba dentro, tuve que desmontarlo y quitarlo bueno, la calidad del cuerpo es 4 para m

no lo veo todava.

crujido de rodamientos a bajas velocidades

descarga rpida de la batera.

no existen

No le gusta trabajar con discos de gran dimetro de 40 mm a velocidades de aproximadamente 10-15 mil revoluciones - una desagradable aparece un chirrido chirriante.

No detectado