

# Estacin de bombeo DAB Pumps Aquajet 82 M-G

Instrucciones terribles. Falta por completo el manual de instrucciones. Los documentos no especifican la profundidad mxima de elevacin. No bombea.

El cuerpo de la bomba es de hierro fundido chino barato, el agua que contiene se oxida en un da y aparece un olor desagradable. Es imposible usar tal agua Embalaje deficiente: la pintura del cuerpo del tanque de expansin en la soldadura estaba toda frotada contra el hierro en el interior del embalaje. Motor muy ruidoso.