

Exprimidor Bork Z800

Me gustara un precio ms bajo

Se desactiva a los 35 minutos de funcionamiento. Al principio, durante mucho tiempo no pude entender qu le pasaba, pero despues de leer las instrucciones, se dio cuenta de que tena proteccion contra el sobrecalentamiento. En principio, rara vez lo llevo a tal estado, por lo tanto, no es critico.

Simplemente no existen

Muy pesados

El sistema drop-stop se rompi el primer da despues de la compra. Hay una pequena banda elastica que debe sujetar el pico y sujetar las gotas. La tienda dijo que este no es un caso de garanta. La linea directa de Bork me envi al centro de servicio. En el centro de servicio, esta banda elastica solo est en pedido por 1 mes. Sus mritos probablemente estn justificados.

Todava no lo he encontrado, por supuesto, excepto por el precio. Pero las cosas buenas deben valer mucho.

Mala fijacin plstica de la tapa de sujetacin

peso.

Demasiado pesado.

ninguno

ninguno!

Ninguno.

ninguno!

Todava no encontrado.

Me queda todo.

Simplemente no lo encontr.