

Bomba de superficie Speroni KPM 50

El impulsor se atasca despues de un largo descanso en ausencia de agua en la bomba (despus del invierno), pero esto es de esperar.

El kit no viene con un cable de alimentacin. No pude succionar agua del depsito, que se encuentra a 3m de la bomba, la diferencia de altura es de unos 0,5m