

Bomba de superficie Speroni KPM 80

El impulsor se atasca, despues de un largo descanso por falta de agua en la bomba (despus del invierno), pero esto era de esperar.

El kit no viene con un cable de alimentacin. No pude succionar agua del depsito, que se encuentra a 3 m de la bomba, la diferencia de altura es de aproximadamente 0,5 m