

Bomba de circulacin Grundfos UPS 25-60-180

No identificado.

ninguno

No se encontraron defectos

ninguno

ninguno

ninguno

ninguno

Eje del rotor roto

no vio.

ninguno

ninguno

no

El kit no incluye cable elctrico, por lo que hay que comprarlo aparte. No es el gasto ms grande, pero no es conveniente. No entiendo por qu fue imposible incluir el cable inmediatamente en el paquete de compra. No hay soportes de pared adicionales para reducir los niveles de vibracin. El precio es ms alto que muchos dispositivos similares. Una gran conexin roscada, no fue posible conectar directamente al sistema, tuve que hacer un bypass.

- notablemente ms caro que dispositivos similares de produccin domstica- no incluye cable de alimentacin.

no encontrado