

Taladro/destornillador DeWALT DCD795D2

Cuando en el momento de apagar la linterna (aproximadamente 20 segundos despues de dejar de trabajar) vuelves a pulsar el botn de inicio, el destornillador no responde. Debes soltar completamente el botn y presionarlo nuevamente, luego se encender. Cuando trabajas todo el da, este momento ocurre un par de veces y es molesto. Parece ms un "firmware" torcido, tom la herramienta en los EE. UU. tan pronto como se lanz y tal vez esto se corriji en revisiones posteriores.

Vibraciones no agradables a altas velocidades. Parada muy fuerte del mandril (operacin de bloqueo del husillo) al retroceder a 2 velocidad. Al girar y/o en 1 velocidad, no es tan ruidoso, familiar, pero al dar marcha atrs, el golpe es muy fuerte. Da miedo. Es cierto que vale la pena hacer una reserva, todo esto est inactivo, ya con una carga mnima en la herramienta, no hay ningn golpe. Entonces, este es probablemente un defecto muy controvertido. El rango de ajuste del par est limitado a 23Hm. No ajustable, en modo perforacin 60Hm. Esto es para los ojos, pero sin un mango lateral no es posible trabajar. Por lo tanto, me gustara ver todos los 60 hm disponibles para un ajuste suave. El cartucho debe apretarse con fuerza, de lo contrario, puede desenrollarse durante el funcionamiento.

Pesado. Para algunos trabajos, esto puede ser una ventaja, pero durante mucho tiempo para torcerlos, primero debe inflarlos. Precio.