

# Batidora Kenwood Triblade HDP 408WH

Con el tiempo, el motor no se adhiere firmemente a la pierna

La potencia declarada del motor es de 800 vatios, pero bajo una carga grave (picar una gran cantidad de nueces o hacer un pur de guisantes espeso en promedio), se siente una falta de potencia y se es necesario aumentar la velocidad de rotacin de las cuchillas. Pero esta no es la mejor solucin al problema, ya que es imposible trabajar en este modo durante mucho tiempo, el motor se calienta. En mi humilde opinin, la potencia real de la unidad es mucho menor.

2 piezas se quemaron: una en garanta, la segunda despus.

La unidad del motor es extremadamente poco fiable.