

# Estacin de bombeo Grundfos MQ3-35

todo est bien

No ha pasado ni un mes, toda la sala de calderas est en el agua, el prensaestopas tiene una fuga.

Automatizacin defectuosa, refrigeracin por agua del motor, sellos poco confiables debido a que la unidad de automatizacin y el motor en s son completamente vulnerables, costosas reparaciones, al precio de una nueva estacin

No.

No encontrado. Bueno, tal vez el precio no sea el ms bajo.

Cuando lo compr, el precio no era bajo. Ahora la estacin cuesta mucho ms, pero vale la pena comprarla. De hecho, esta es una compra de muchos aos.

No encontrado. Quizs el precio? Pero corresponde a la calidad declarada (y real).

no

Ocurren durante la instalacin y / o operacin analfabeta.

Se instal en el pozo de acuerdo con todos los requisitos de las instrucciones. Trabaj durante 1,6 meses, fluy a travs de los sellos, inund el pozo y la bomba. Como resultado de la inundacin de la automatizacin cerrada. El costo de la reparacin es proporcional al costo de una bomba nueva.

Caro. Irreparable. Puede funcionar solo en condiciones de "invernadero".

Absolutamente poco fiable

despus de 2 aos de funcionamiento, con todas las medidas y recomendaciones de funcionamiento, el motor se quem... sustitucin del motor - 80% del coste de la bomba...

No fiable, slo para agua cristalina. Puede ser apto para pozo.

Despus de 2 aos de funcionamiento, con todas las medidas y recomendaciones de funcionamiento, el motor se fundi... sustitucin del motor - 80% del coste de la bomba...

Un poco ruidoso, pero esto no es crtico