

Aspirador Bork V 712

Despus de cinco meses a plena potencia, apareci un ruido sordo. Como si un trapo o un papel vibraran sonoramente en el viento. En SC BORK (Bolshaya Sadovaya, 10) ellos mismos no revelaron el defecto y enviaron un SMS para que pudiera recoger mi aspiradora reparable. Sin embargo, logr demostrarle al maestro en el SC que la aspiradora tena un defecto, por lo que recib un Certificado de solucin de problemas del SC, a travs del cual la tienda me devolvi el dinero .1. Recoge solo escombros grandes, restos pequenos.02. Contenedor de residuos con un pestillo poco prctico03. Se pasa mucho tiempo sin limpiar. 04. La base se encuentra cada dos veces.05. Problemas con los sensores que procesan muebles redondos.

-

falsificacin

Las esquinas deben limpiarse a mano al menos una vez por semana.

no es muy pequeno y no penetra en reas remotas y debajo del sof.

No he visto ninguna deficiencia hasta ahora, pero tal vez todava tengo poco tiempo, veremos ms lejos

-

-

Me sub a la pata de la secadora, no pude conseguir apagado. Bueno, esto es un poco, es suficiente para cubrir lugares difciles.

- el colector de polvo se obstruye muy rpido (en un par de das, pero depende de la cantidad de polvo)0- bastante voluminoso0 - golpes ruidosos y ruidosos contra obstculos0- desfila incluso en pasos pequenos y mastica cables0 - demasiado alto, no cabe debajo del sof

No conduce normalmente a la base, enrolla los cables en el camino, no aspira la alfombra en absoluto, contenedor MUY pequeno, solo todo tipo de ERROR (no ciertos errores) , con un contenedor en general, todo duerme lo suficiente cuando lo sacas. Si le das la vuelta a Panda con las manos, todo se derrumbar y caer al suelo. No muy barato. Aspira donde quiere, perdiendo cosas importantes.

Por ese precio, realmente no hay inconvenientes!

La batería pierde aproximadamente la mitad de su capacidad por año (durante la limpieza diaria), necesita comprar una nueva. Es posible que no encaje en la altura y quede atascado debajo de los gabinetes (como cualquier robot). No es adecuado para todos los apartamentos (leer más)

Altura 9 cm, aunque no afecta la velocidad.

Batería NiMH obsoleta necesita ser reemplazada después de un año. Los botones táctiles en la parte superior de la aspiradora no son nada amigables con las mascotas curiosas. Los gatos/perros/ninos encienden/apagan la aspiradora tocando ligeramente los botones, lo que interfiere con el funcionamiento normal. Los inteligentes pueden encender la aspiradora por la noche, interrumpiendo el sueño de los dueños.

Envuelve todo lo que ve sobre sí mismo. A veces se embota al volver a la base o incluso se lo lleva el viento.