

SSD Transcend TS64GMTS600

No detectado todava

todava no

Despus de la prueba, not que la velocidad de escritura es ms baja que la que escribe el fabricante. Tal vez necesite actualizar el firmware, no s, en general. Aunque el proceso de descargar e instalar una nueva versin de firmware es similar a configurar una nave estelar. Demasiado complicado para un usuario comn, no pude resolverlo.