

Baera Triton Valerie 170x85

No limpiar con polvos que estn siempre a mano, solo con detergente liquido.

1. Terrible calidad de construccion, todo gotea. 3. El agua "florece" en las tuberias y el bao huele fatal.2. La pelcula protectora no se elimina alrededor del perimetro de las roderas de hidromasaje cromadas y se oxida con el tiempo.