Baera Triton Michelle 170x96

El soporte de la pantalla se est cayendo. A mi mujer no le gusta la forma (que es ancha), pero a m s.

No

espesor, fiabilidad, durabilidad del acrlico

Fijacin de la pantalla poco fiable.

Durante la operacin no se detect

Estoy de acuerdo en que aparece un tinte amarillo, pero lo ms probable es que la cubierta del bao no tenga nada que ver con eso: despus de nuestra agua, todo se volver amarillo))

la pantalla est diseada para deshacerse de

palo curvo costoso para el cortina

nivel. El agua de los estantes tampoco drena a la baera.La mampara se cae constantemente de los soportes y hay que arreglarla.

Un fondo plano acanalado con una pendiente muy pequea hacia el desage, si enjuaga un pao de piso en el bao, se prepara durante mucho tiempo y lava dolorosamente la arena del fondo. Los lados de la baera estaban claramente nivelados, pero ambos estantes estaban alejados de la baera, y el agua que cae sobre ellos permanece hasta que es enjuagada. Con una ventilacin insuficiente, esto puede provocar el desarrollo de hongos en el bao. El rebosadero incluido en el kit es endeble y gotea, y no en la unin con el bao, sino en el lugar del mecanismo de apertura de la tapa del desage. Tuve que tirarlo y comprar otro. Sospecho que debido a la fragilidad del diseo de desbordamiento, el matrimonio es en serie. El fondo del bao es grueso y duradero, pero las paredes son muy delgadas para que incluso la luz brille. Se doblan fcilmente cuando se presionan y responden ruidosamente incluso con un ligero toque, por ejemplo, con una manguera de ducha. El olor de un bao nuevo es similar al olor a orina de gato, esto no es una exageracin, es muy picante. Cuando recin compramos una baera, la pusimos en el dormitorio mientras se haca la renovacin, por las maanas me empezaba a doler la cabeza hasta que la sacamos del dormitorio. La baera lleva un mes en el bao, pero el olor nunca desapareci, a pesar de que el ventilador de la campana est funcionando constantemente. Cuando te baas, te hace cosquillas en la garganta.

no detectado

Olor qumico terrible

Se volvi amarillo despus de 3 meses de funcionamiento (el problema se resolvi fcilmente con la ayuda de cera para automviles)el panel frontal removible se sale constantemente, tiene que corregirse por da (o incluso 2) - cuando se usa la funcin de hidromasaje, los bordes de las boquillas a veces salen volando

|Todava no notado....

forma no estndar (difcil encontrar una varilla)fondo acanalado, en mi opinin, es difcil de lavar.El desage debe estar bien atrado: comenzamos a excavar despus de 3 meses. Llamamos al departamento de servicio, nos dijeron que "lo levantramos nosotros mismos". Aunque el desage viene instalado de fbrica. probablemente, como todo lo domstico,