

Placa Electrolux EHH 96240 IK

De baja potencia, en los quemadores delantero derecho y trasero izquierdo, 1 litro de agua hierve en 15 minutos. El precio no corresponde a la clase de la estufa y realmente es 1,5 veces ms caro.

Despus de 1,5 aos de trabajo, el tablero se quem, por el reemplazo del cual piden 15,000 rublos, lo compr por 14,000 rublos .

Si enciende varios quemadores al mismo tiempo, el rel hace clic. y los quemadores funcionan alternativamente, lo que me confundí. Quizs el matrimonio?