

Interruptor Cisco SRW2016-K9

Esta misma interfaz de usuario web solo funciona bajo MSIE y, a menudo, se congela por completo (el conmutador deja de responder en los puertos 8080, 21, 22). Tienes que reiniciar el interruptor, que no es kosher.

La interfaz web funciona correctamente solo en IE o FF (con letab), no podrs usarla en opera