

Vivienda Deepcool Tesseract BF

Caja de aluminio. Los trineos para montar HDD no amortiguan las vibraciones, No hay almohadillas de goma en las patas. Ruidoso: si no se confunde con el control de velocidad de los enfriadores de caja, de los cuales puede conectar hasta 7 piezas, en mi caso 4, entonces su sistema gritar como un mamut herido.

Poco nmero de usb

No hay nada especial en la caja, adems de la cantidad de ventiladores instalados en el El caso es deprimente.

1) Recientemente, se acostumbra escribir en esta columna sobre el tipo de cambio del dolar. 1.5) Sin un soporte de tornillo, cuando est cerrado, hace ruido (bueno, tal vez solo soy yo).

No hay filtro de polvo en el panel lateral cuando se instalan los enfriadores, el polvo se inyecta en la carcasa. panel, el LED azul brilla intensamente en el techo
tuve que apagarlo (

No hay filtro de polvo en el panel lateral. Cuando se instalan los enfriadores, todo el polvo entra a la fuerza en la carcasa.