

# Gabinete Aerocool PGS QS-182 550W

No.

Habra fallas, mi jefe me habra desvinculado))

Numerosos orificios para sujetar el HDD no coinciden con los reciprocos en las unidades , al menos Seagate. A duras penas conseguimos colocar uno en la parte inferior del panel plegable. La instalacin en la parte inferior de la caja tampoco funcion. El segundo disco no se pudo colocar en ninguna parte: no perfor: las virutas volaran, se producira un cortocircuito. y adis computadora. Ahora casi todo el panel abatible est vaco. Las patas estn hechas de plstico duro, cuando presionas el botn "Encendido". el estuche de luz sale sobre una superficie de madera.

No lo encontr.

No lo vi.

no hay ninguno

El bajo precio afecta la calidad de los materiales, en particular las paredes son muy delgadas Pero esto no es crtico.

Como la mayora en esta categoria de precio: metal fino. Pero en general, la construccin es slida.